

Restauratie het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden anno 1998 (II) ([Link naar het eerste artikel](#))**VERSCHUEREN 1994-1998**

De onderkas maakte Verschueren geheel nieuw vanwege de insnoering door Van Leeuwen. Ook de windvoorziening (zes spaanbalgen en een trapinstallatie), de klaviatuur en het regeerwerk zijn nieuw. Voor de aanleg van de kanalisatie was het enige aanknopingspunt de opening in de ventielkast van de onderk den van het bovenwerk en rugwerk. In het hoofdwerk bevinden zich twee basladen plus een discantlade (vanaf dis De discantlade ligt iets hoger. Achter de hoofdwerkkladen, op het niveau van de basladen van het hoofdwerk, ligt de lade voor de trompet 16â€™™ van het pedaal. Boven de discantlade ligt de pedaallade waarop de Trompet 8â€™™ staat. De onder- en bovenladen van bovenwerk en rugwerk zijn oud, alle overige laden zijn nieuw gemaakt. 63